


Informe Descriptivo de las balsas ubicadas en la Cooperativa Olivarera “Virgen de Loreto” en Umbrete (Sevilla).

Fecha de visita: 25 de Febrero de 2010

El presente informe describe la situación y características de dos balsas situadas en la Cooperativa Olivarera “Virgen de Loreto” en el municipio de Umbrete (Sevilla).

Las mencionadas balsas, ubicadas en la zona sureste de la parcela ocupada por la mencionada cooperativa, están rodeadas por una valla de seguridad de simple torsión dotada de una puerta de acceso, y a la fecha de este informe, se encuentran prácticamente sin agua en su interior, quedando una pequeña capa de residuo de alpechín en el fondo.

La forma en planta de las balsas es irregular, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. Se encuentran impermeabilizadas con lámina de polietileno, sobre el terreno que previamente se ha excavado y ataluzado, con una sección plana en el fondo y un talud interior 2H:1V aproximadamente. La capa de polietileno cubre completamente la coronación de los taludes de ambas balsas.



La profundidad y la cubicación aproximadas, considerando ambas hasta la altura máxima de la lámina líquida son las indicadas en la siguiente tabla:

	PROFUNDIDAD (m)	CUBICACIÓN (m ³)
BALSA 1	2,3	3.933
BALSA 2	2,45	3.951

En la actualidad, la actividad de la cooperativa ha sido trasladada a otras instalaciones, por lo que tanto las balsas como el resto de las instalaciones de la cooperativa se encuentran en desuso.



En Sevilla, a 25 de Febrero de 2010

Rafael Shaw Molina,